



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

“TALLER MANTENIMIENTO MON”

Att. Servicio de Prevención.

En la mañana de hoy, visitamos el nuevo taller de mantenimiento situado en los bajos de la nave P y hemos apreciado varias deficiencias significativas.

La principal, que el taller carece de sistemas de refrigeración, situación que nos sorprende puesto que está situado bajo las estufas de pintura. La temperatura que había en el interior del mismo y en las distintas oficinas era muy elevada, dando una sensación agobiante parecida a una sauna y agravada por el cierre que va desde el suelo al techo impidiendo cualquier tipo de ventilación.

En la parte superior, que se utilizará como almacén, hay infinidad de elementos a la altura de la cabeza con riesgo de golpeo, como cajas eléctricas y tuberías.

Por ello desde el SIT – FSI solicitamos se tomen medidas urgentes para corregir esta situación a la mayor brevedad posible.