



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

“BAJOS P”

A la att. del Servicio de Prevención.

Hace cierto tiempo que llevamos denunciando las deficiencias que muestran las rejillas de aspiración situadas entre los bancos de paralelismo y rodillos. A día de hoy, están todas deformadas y en muchos casos provocan tropiezos de los trabajadores, con el consiguiente riesgo de sufrir una caída.

Por ello, pedimos se tomen las medidas correctoras para subsanar esta situación a la mayor brevedad posible.

Aproximadamente hace un mes comenzaron diferentes obras tanto en los bajos de la nave P como en la nave S, las mismas han **provocado algunos problemas de ruidos en el entorno**, por lo que **pedimos al Servicio de Prevención que sea vigilante ante estas situaciones**, así como en la obligación de cumplir las consignas de seguridad por **todas las personas** que visitan estas zonas, concretamente con el uso de los EPI, **casco de obra y calzado de seguridad.**

Vigo 03 de Mayo de 2017