



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TALLER MANTENIMIENTO MON

A la atención del Servicio de Prevención

Hace aproximadamente un año, se trasladó el taller de mantenimiento montaje a una nueva ubicación situada en los bajos de la nave P.

Desde primer momento, hicimos saber tanto al Servicio de Prevención como a diversos servicios de fábrica la **problemática** existente con el **calor** en el interior de dicho **taller**.

La pasada semana tuvimos varios días de cierta **temperatura elevada** y en la tarde del viernes la **situación** en el taller era **inaguantable**.

Por todo ello, desde el SIT-FSI pedimos que se tomen medidas correctoras inmediatas para paliar esta situación a la mayor brevedad posible sobre todo antes que comience la época estival.

Vigo, 23 de Abril 2018