



COMISION PARITARIA DE TIEMPOS

MONTAJE 2

En las últimas subidas de cadencia de M2 hemos detectado que en muchos puestos resulta imposible su realización, por ello solicitamos a esta comisión que se revisen y encuentren solución lo antes posible.

A día de hoy, puestos que ya hemos comprobado que tienen dificultades, son los siguientes:

- **UEP 50:**
2HC1A01G, 2HC1A01D, 2HC1A02G, 2HC1B7G, 2HC1B8D.
- **UEP 52:**
2HC1 KIT, 2HC2 KIT, 2HC2B28G, 2HC2B28D, 2HC2A21G.
- **UEP 53:**
2HC3C43G, 2HC3C45D.
- **UEP 55:**
2HC5A50G, 2HC5A53G, 2HC5A53D, 2HC5A48G.
- **UEP 59:**
2PM1B27A, 2PM1B12A, 2PM1C13A, 9ZF7A12G.

Vigo, 21 de Junio 2017

Representante en la Paritaria de Tiempos del SIT-FSI

Fdo : Sr. Daniel Álvarez Lage