



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

“y después de las obras..”

Sr. Director.

Con motivo de las obras del verano pasado, en la columna E12 situada en la UR de montaje, se desmontó una bajante de calefacción/ventilación para poder realizar las obras contratadas.

Llevamos varios meses, **cerca de siete**, trasladando a los servicios pertinentes esta situación. Se acabó el invierno y los trabajadores padecieron la situación de no tener la zona de trabajo debidamente aclimatada y ahora nos encaminamos hacia el verano y la situación sigue igual.

Desde el **SIT-FSI no entendemos** como el servicio que **contrata una obra no verifica** que en su entrega la zona queda en las condiciones de **confortabilidad y seguridad** que había anteriormente.

Por ello, exigimos que de forma inmediata se corrija esta situación y en futuras obras no se sigan cometiendo los mismos errores.