



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

“PORTALÓN M15”

ATT. Servicio de Prevención.

Hace varias semanas que llevamos trasladando a diferentes servicios de fábrica la situación en la que se encuentra el portalón M15 totalmente averiado y por lo tanto abierto permanentemente.

Nadie entiende porque una simple avería como esta lleve tanto tiempo así, ¿qué es lo que está pasando? Por nuestra parte venimos observando **que los trabajadores están viendo penalizada** tanto la **sensación térmica** del interior de la nave como viendo **incrementado el riesgo de seguridad**.

Desde el SIT-FSI pedimos se tomen medidas inmediatas para dar solución a esta problemática a la mayor brevedad posible.